info@kreis-kanalservice.de

#### Meisterbetrieb für Rohr- und Kanalservice

- Rohrreinigung - Kanalinspektion - Rohrortung - Dichtheitsprüfung

- Prüfung von Fett- u. Ölabscheidern



24-Stunden-Service: 0800 - 6000 450

## Schacht-Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 (Verfahren Wasser)

Auftraggeber: Schweikert-Bau Straße: Seestraße 14

Ort: 74214 Schöntal-OberkessachTelefon: 07943-589

Bauvorhaben: Baugebiet Graf-Zeppelin-Straße Prüfobjekt: Regenwasserschacht RW20 Straße: Graf-von-Zeppelin-Straße

Ort: Aschhausen

Prüfabschnitt: Regenwasserschacht RW20

2.450 m Höhe Wasserpegel: Pegeloberfläche: 0.307 m<sup>2</sup> Benetzte Fläche: 8.259 m<sup>2</sup> Füllvolumen: 1764.08 I

Berechnung der Prüfobjektdaten siehe Anlage!

Zul. Verlustrate: 0.4000 l/m<sup>2</sup> Zul. Wasserverlust: 3.30 [ Prüfzeit: 30.0 min Zul. Pegelabfall: 10.8 mm

Beginn Sättigung: 02.02.2015 09:21:27 bei Pegelwert: 28.0 mm Beginn Prüfung: 02.02.2015 09:21:40 bei Pegelwert: 27.9 mm Pegelabfall: 7.8 mm (2.39 l)

Prüfungsende nach: 30.0 min

Prüfresultat: Prüfung bestanden


Prüfer: Alexander Kreis Prüfgerät ROHRTEST: RT4 #110301 SP04 #23943 Pegelsensor:

Wasserzugabe:

keine

Bemerkung:

Protokolldatei: 150202092127.DAT



Prüfdatum: €GÈ€GÈ€FÍ Prüfer: Auftraggeber: .....

info@kreis-kanalservice.de

#### Meisterbetrieb für Rohr- und Kanalservice

- Rohrreinigung - Kanalinspektion - Rohrortung - Dichtheitsprüfung - Prüfung von Fett- u. Ölabscheidern



24-Stunden-Service: 0800 - 6000 450

# Schacht-Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 (Verfahren Wasser)

## Berechnung der Prüfobjektdaten zu Protokolldatei:

150202092127.DAT

### 1. geprüfte Schachtbauwerke

Messwert / Eigenschaft	RW20	Schacht 2	Schacht 3	Schacht 4	Schacht 5	
Querschnitt oberer Schachtring Material oberer Schachtring Durchm. oberer Schachtring [m] Höhe oberer Schachtring [m]	Kreis Beton 0.625 0.300					
unt. Durchm. Schachtkonus [m] Höhe Schachtkonus [m]	1.000 0.250					
Durchm. Deckplattenöffnung [m] Höhe Deckplattenöffnung [m]	0.000 0.000					
Querschnitt unt. Schachtring Material unt. Schachtring Durchm. unt. Schachtring [m] Höhe unterer Schachtring [m]	Kreis Beton 1.000 2.000					
Wasserpegel [m]	2.450					
benetzte Fläche [m²] Pegeloberfläche [m²] Füllvolumen [l]	8.259 0.307 1764.078					
Schacht sitzt auf Grundkörper	Nein					

### 2. geprüfte Rohrleitungen

Messwert / Eigenschaft	Leitung 1	Leitung 2	Leitung 3	Leitung 4	Leitung 5
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Rohrleitungsquerschnitt Rohrleitungsmaterial Rohrdurchmesser [m] Rohrleitungslänge [m]

benetzte Fläche [m²] Füllvolumen [I]

Meisterbetrieb für Rohr- und Kanalservice

- Rohrreinigung - Kanalinspektion - Rohrortung - Dichtheitsprüfung

- Prüfung von Fett- u. Ölabscheidern



info@kreis-kanalservice.de

24-Stunden-Service: 0800 - 6000 450


# Schacht-Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 (Verfahren Wasser)

## Berechnung der Prüfobjektdaten zu Protokolldatei:

150202092127.DAT

### 3. Gesamtdaten des Prüfobjektes

benetzte Fläche [m²]: 8.259
Pegeloberfläche [m²]: 0.307
Füllvolumen [l]: 1764.08



Pegelstand in Schachtgrafik bei 2.450 m

Es wurden keine Rohrleitungen mitgeprüft.

info@kreis-kanalservice.de

#### Meisterbetrieb für Rohr- und Kanalservice

- Rohrreinigung - Kanalinspektion - Rohrortung - Dichtheitsprüfung - Prüfung von Fett- u. Ölabscheidern



24-Stunden-Service: 0800 - 6000 450

# Schacht-Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 (Verfahren Wasser)

### Messwerttabelle zu Protokolldatei:

150202092127.DAT

Prüfzeit [min]	Pegel [mm]	Pegelabfall [mm]	Wasserverlust [I]
0	27.92	0.00	0.000
1	27.61	0.31	0.095
2	27.22	0.70	0.214
3	26.91	1.01	0.310
4	26.55	1.37	0.419
5	26.20	1.72	0.527
6	25.86	2.06	0.631
7	25.43	2.49	0.763
8	25.09	2.83	0.867
9	24.79	3.13	0.959
10	24.53	3.39	1.040
11	24.22	3.70	1.135
12	23.89	4.03	1.236
13	23.65	4.27	1.310
14	23.39	4.53	1.390
15	23.12	4.80	1.472
16	22.86	5.06	1.552
17	22.64	5.28	1.619
18	22.37	5.54	1.700
19	22.17	5.75	1.763
20	21.94	5.97	1.832
21	21.73	6.19	1.898
22	21.56	6.36	1.949
23	21.33	6.59	2.020
24	21.12	6.79	2.084
25	20.89	7.03	2.156
26	20.76	7.16	2.197
27	20.57	7.35	2.253
28	20.44	7.47	2.292
29	20.25	7.67	2.353
30	20.11	7.80	2.394

Das Schacht- und Abscheiderprüfgerät ROHRTEST-SP04 besitzt die Zulassung der Landesgewerbeanstalt (LGA) Würzburg zur Prüfung von Leichtölabscheidern gemäß DIN 1999-100.

Die Messgenauigkeit des Pegelsensors beträgt 0,10 mm. (SP04 #23943 / Kalibrierdatum: 14.03.2014) Zugelassenes Prüfmedium ausschließlich Wasser, Bedienungsanleitung beachten! MesSen Nord GmbH