info@kreis-kanalservice.de

#### Meisterbetrieb für Rohr- und Kanalservice

- Rohrreinigung - Kanalinspektion - Rohrortung - Dichtheitsprüfung

- Prüfung von Fett- u. Ölabscheidern



24-Stunden-Service: 0800 - 6000 450

## Schacht-Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 (Verfahren Wasser)

Auftraggeber: Schweikert-Bau Straße: Seestraße 14

Ort: 74214 Schöntal-OberkessachTelefon: 07943-589

Bauvorhaben: Baugebiet Graf-Zeppelin-Straße Prüfobjekt: Mischwasserschacht MW10 Graf-von-Zeppelin-Straße Straße:

Ort: Aschhausen

Prüfabschnitt: Mischwasserschacht MW10

3.950 m 0.307 m<sup>2</sup> Höhe Wasserpegel: Pegeloberfläche: Benetzte Fläche: 13.030 m<sup>2</sup> Füllvolumen: 2966.11 I

Berechnung der Prüfobjektdaten siehe Anlage!

Zul. Verlustrate: 0.4000 l/m<sup>2</sup> Zul. Wasserverlust: 5.21 I Prüfzeit: 30.0 min Zul. Pegelabfall: 17.0 mm

Beginn Sättigung: 02.02.2015 11:23:21 bei Pegelwert: 44.9 mm Beginn Prüfung: 02.02.2015 11:23:27 bei Pegelwert: 44.9 mm Pegelabfall: 9.5 mm (2.92 l)

Prüfungsende nach: 30.0 min

Prüfresultat: Prüfung bestanden


Prüfer: Alexander Kreis Prüfgerät ROHRTEST: RT4 #110301 SP04 #23943 Pegelsensor:

Wasserzugabe:

keine

Bemerkung:

Protokolldatei: 150202112321.DAT



**€CEECEDEFÍ** Prüfdatum: ..... Prüfer: .. Auftraggeber: .....

info@kreis-kanalservice.de

#### Meisterbetrieb für Rohr- und Kanalservice

- Rohrreinigung - Kanalinspektion - Rohrortung - Dichtheitsprüfung - Prüfung von Fett- u. Ölabscheidern



24-Stunden-Service: 0800 - 6000 450

# Schacht-Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 (Verfahren Wasser)

## Berechnung der Prüfobjektdaten zu Protokolldatei:

150202112321.DAT

## 1. geprüfte Schachtbauwerke

Messwert / Eigenschaft	MW10	Schacht 2	Schacht 3	Schacht 4	Schacht 5
Querschnitt oberer Schachtring Material oberer Schachtring Durchm. oberer Schachtring [m] Höhe oberer Schachtring [m]	Kreis Beton 0.625 0.250				
unt. Durchm. Schachtkonus [m] Höhe Schachtkonus [m]	1.000 0.250				
Durchm. Deckplattenöffnung [m] Höhe Deckplattenöffnung [m]	0.000 0.000				
Querschnitt unt. Schachtring Material unt. Schachtring Durchm. unt. Schachtring [m] Höhe unterer Schachtring [m]	Kreis Beton 1.000 3.550				
Wasserpegel [m]	3.950				
benetzte Fläche [m²] Pegeloberfläche [m²] Füllvolumen [l]	13.030 0.307 2966.105				
Schacht sitzt auf Grundkörper	Nein				

## 2. geprüfte Rohrleitungen

Messwert / Eigenschaft	Leitung 1	Leitung 2	Leitung 3	Leitung 4	Leitung 5
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Rohrleitungsquerschnitt Rohrleitungsmaterial Rohrdurchmesser [m] Rohrleitungslänge [m]

benetzte Fläche [m²] Füllvolumen [I]

info@kreis-kanalservice.de

#### Meisterbetrieb für Rohr- und Kanalservice

- Rohrreinigung - Kanalinspektion - Rohrortung - Dichtheitsprüfung

- Prüfung von Fett- u. Ölabscheidern



24-Stunden-Service: 0800 - 6000 450


# Schacht-Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 (Verfahren Wasser)

## Berechnung der Prüfobjektdaten zu Protokolldatei:

150202112321.DAT

## 3. Gesamtdaten des Prüfobjektes

benetzte Fläche [m²]: 13.030 Pegeloberfläche [m²]: 0.307 Füllvolumen [I]: 2966.11



Pegelstand in Schachtgrafik bei 3.950 m

Es wurden keine Rohrleitungen mitgeprüft.

info@kreis-kanalservice.de

#### Meisterbetrieb für Rohr- und Kanalservice

- Rohrreinigung - Kanalinspektion - Rohrortung - Dichtheitsprüfung - Prüfung von Fett- u. Ölabscheidern



24-Stunden-Service: 0800 - 6000 450

# Schacht-Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 (Verfahren Wasser)

## Messwerttabelle zu Protokolldatei:

150202112321.DAT

Prüfzeit [min]	Pegel [mm]	Pegelabfall [mm]	Wasserverlust [l]
0	44.88	0.00	0.000
1	44.69	0.19	0.058
2	44.43	0.45	0.138
3	44.15	0.74	0.225
4	43.81	1.07	0.329
5	43.51	1.37	0.419
6	43.20	1.68	0.516
7	42.85	2.03	0.622
8	42.50	2.39	0.731
9	42.10	2.78	0.854
10	41.74	3.14	0.962
11	41.39	3.49	1.071
12	41.02	3.86	1.184
13	40.65	4.24	1.300
14	40.23	4.65	1.426
15	39.84	5.04	1.546
16	39.52	5.36	1.644
17	39.12	5.76	1.767
18	38.75	6.14	1.882
19	38.40	6.49	1.990
20	38.08	6.81	2.088
21	37.80	7.08	2.172
22	37.50	7.38	2.265
23	37.19	7.69	2.360
24	36.87	8.02	2.459
25	36.64	8.25	2.530
26	36.35	8.54	2.618
27	36.06	8.82	2.705
28	35.79	9.10	2.790
29	35.54	9.35	2.867
30	35.36	9.52	2.920

Das Schacht- und Abscheiderprüfgerät ROHRTEST-SP04 besitzt die Zulassung der Landesgewerbeanstalt (LGA) Würzburg zur Prüfung von Leichtölabscheidern gemäß DIN 1999-100.

Die Messgenauigkeit des Pegelsensors beträgt 0,10 mm. (SP04 #23943 / Kalibrierdatum: 14.03.2014) Zugelassenes Prüfmedium ausschließlich Wasser, Bedienungsanleitung beachten! MesSen Nord GmbH